


FRAGMENT RZUTU PODZIEMIĄ 1:100




Uwagi

1. Otwory w stropach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej wykonywać precyzyjnie pomiędzy żeberkami stropu Teriva II, tak aby nie uszkodzić tychże żeber (otwory nie szersze niż 30cm). Roboty montażowe instalacyjne wykonywać (po wykonaniu otworów w stropie) dopasowując instalację do wykonanych wcześniej otworów 2. Poz.1 (dwuteowniki 80) osadzić w ścianach na głębokości po 15cm z każdej strony, w miejscach odpowiednich dla montowanej centrali wentylacyjnej, wg projektu instalacji.

nazwa i adres obiektu				P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
FRAGMENT BUDYNIKU HOTELU MARATON				ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA			
KIELCE UL. BOCZNA 15				JERZY PARTYKA			
Inwestor				UL. KLONOWA 55 a/1, 25-553 KIELCE TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198 e-mail: p.pab@partyka@neostrada.pl			
MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH							
				podpis		stadium	skala
	Intelig. Nazwisko	nr uprawnień	data			PROJEKT BUDOWLANY	1 : 100
projektował	mgr inż. JAN DOMERACKI	70/KI/75	09.2009			branża	nr rysunku
sprawdził	mgr inż. MARCIN NOSEK	SWK/111/ POOK/06	09.2009				
						KONSTRUKCJA	K/1

LEGENDA



wymurowanie



wyburzenia

przedmiot rysunku

FRAGMENT RZUTU PODZIEMIA